

(受託者 物損実績)

伺い日	区分	地区	賠償額	内 容
H25.5.22	検針	安佐北区	21,000	裏門の鍵を検針棒で開け、鍵穴に傷つけた
H25.5.13	検針	西区	26,250	メーター等が設置してある集合ボックス扉の塗装に傷をつけた
H24.5.9	検針	安芸区	167,863	検針員の傘が突風で飛ばされ、駐車車両を傷つけた
平成25年度 計			215,113	
H25.2.26	検針	中区	20,000	検針のため自転車を移動した際、駐車してあった車両に傷つけた(断定不可 能)
H24.4.6	検針	佐伯区	56,070	メーターボックス上の鉄板をめくった際、脇に駐車してあった車両に接触し、破 損
平成24年度 計			76,070	
H24.2.16	検針	中区	105,000	メーターボックス上のメニュー看板を移動中、看板が倒れカバー等を破損
H23.9.9	検針	東区	36,750	メーター検針時にブロック塀の脇を通過したところ、体が塀に当りブロックを破 損
平成23年度 計			141,750	
H22.10.19	検針	西区	5,000	メーター検針時に階段を上がる際、風呂場のタオル掛けを破損
平成22年度 計			5,000	
H21.10.27	検針	東区	47,170	自動車に検針棒が接触し傷をつけた
H21.9.16	検針	東区	13,100	検針票投入の際、ドアポスト投入口破損
H21.5.25	検針	安芸区	82,516	自転車を倒し、車に傷等をつけた
平成21年度 計			142,786	
H20.3.17	検針	中区	17,640	鉄蓋を落として給水管を破損
H19.11.30	検針	西区	14,490	メーターボックスのプッシュ栓鍵を折った
H19.11.27	検針	西区	30,450	メーターボックスの荷物を移動中、落して給水管を破損
H19.4.17	検針	中区	25,025	メーターボックス上のパーテーションを移動中、落してパーテーションを破損
平成19年度 計			87,605	
H18.12.28	検針	佐伯区	20,160	メーターボックスの蓋で車のタイヤを破損(過失50%)
H18.12.26	検針	安芸区	60,409	メーターボックスの蓋の閉め忘れにより蓋と車両を破損
H18.9.8	検針	中区	43,890	化粧蓋を閉める際に手が滑って破損
平成18年度 計			124,459	