

## 水道賠償責任保険に係る事故履歴一覧(平成18年度から24年度)

年度	発生日	事故内容	保険金支払額	
18	5月25日	消火栓作業の際、現場を離れた際に通行中の車両が消火栓に衝突した。	154,340円	
	9月11日	水道管の漏水で陥没した道路で通行中の自転車が転倒し負傷した。	78,430円	
	10月13日	道路上の空気弁用鉄蓋が通常より高く、通行中の車両が接触した。	276,014円	
	2月9日	消火栓ボックス補修作業中に水道水が吹き上がり、付近の家屋及び車両が損傷した。	1,832,804円	
	<b>4件</b>			<b>2,341,588円</b>
19	12月27日	道路上の破損した仕切弁に通行中のバイクが転倒し、運転手の右膝骨折、バイクが破損した。	638,040円	
	<b>1件</b>			<b>638,040円</b>
20	<b>0件</b>			<b>0円</b>
21	12月27日	配水管布設工事の施工中に濁水が発生し、クリーニング店が営業できなくなった。	21,248円	
	3月31日	道路上の止水栓に歩行者がつまづき、左足及び肋骨を負傷した。	98,672円	
	<b>2件</b>			<b>119,920円</b>
22	<b>0件</b>			<b>0円</b>
23	6月3日	道路上の仕切弁用鉄蓋が通常より高く、通行中の歩行者がつまづき転倒し、右肩及び左手を負傷した。	3,770円	
	6月14日	受水槽を点検する際、受水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	9月21日	空気弁配管が折損し、漏水した際に土砂を含んだ水が噴き上げ、通行中の車両が損傷した。	404,300円	
	1月20日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	2月28日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	3月6日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	3月15日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分及び蝶番部分を破損させた。	21,262円	
	<b>7件</b>			<b>486,032円</b>
24	5月11日	受水槽を点検する際、受水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	5月29日	水道施設の給水系統切替を実施したところ、水圧上昇に伴って給湯器を破損させた。	15,015円	
	6月25日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	14,175円	
	8月10日	空気弁ピット内部から水が溢れ、鉄蓋が不安定な状態となっていたところへ車両が通過し、当該車両の一部が破損した。	164,693円	
	10月30日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300円	
	11月7日	高置水槽を点検する際、高置水槽の蓋の鍵の取付部分を破損させた。	27,300円	
	<b>6件</b>			<b>262,658円</b>

※平成24年度は、平成25年1月末時点までの発生状況を記載している。